



# INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

## SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES




### CERTIFICADO DE PUNTO GEODÉSICO

Visto el informe de procesamiento del punto geodésico **LIM012658** y habiendo verificado el resultado obtenido por la empresa **COSOLA GROUP S.A.C.**, el Instituto Geográfico Nacional procede a certificar la calidad del resultado obtenido, el cual cumple con los requisitos establecidos según Norma Técnica Geodésica, de acuerdo a las siguientes características:

<b>CÓDIGO DEL PUNTO GEODÉSICO</b>		LIM012658	
<b>COORDENADAS WGS-84</b>			
<b>UTM</b>		<b>GEODÉSICAS</b>	
<b>ESTE</b>	278601.097 m	<b>LATITUD</b>	12°04'43.78419" S
<b>NORTE</b>	8663906.984 m	<b>LONGITUD</b>	77°02'02.44427" O
<b>ZONA</b>	18 Sur	<b>ALT. ELIPSOIDAL</b>	158.752 m

Datos Generales:

- ORDEN: "C"
- UBICACIÓN (Prov. – Dpto.): LIMA - LIMA
- ESTACIÓN GNSS BASE: SURQUILLO (LI01) - 2020
- ÉPOCA DE OBSERVACIÓN: FEBRERO 2022
- NÚM. CORRELATIVO: 887 – 2022/IGN/DIG/SDCERTIF



Lima, 29 de marzo de 2022



  
SILVA CELESTINO Clari Luz  
TTE EP  
Subdirectora de Certificaciones

EVALUADO POR: GEÓG. HUGO G. LEXEQUÍAS CABRERA

#### COMPETENCIA

La certificación del punto geodésico no certifica ni define límites territoriales de propiedad, posesión jurisdiccional ni